



عنوان	سوختگی به دنبال اقدامات درمانی (دستگاه کوتر در اتاق عمل)
شرح حادثه	بیمار خانم ۳۲ ساله جهت عمل سزارین در تاریخ ۹۷/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ از بخش جراحی به اتاق عمل فرستاده شده است. قبل از شروع عمل جراحی سزارین، و بعد از وصل دستگاه کوتر به بیمار، دستگاه آلارم زده است. اتصالات و دستگاه توسط پرسنل اتاق عمل مجدداً چک شد که به گفته پرسنل اتاق عمل هیچ مشکلی در این روند وجود نداشته و پلیت کوتر کاملاً در تماس با پوست بیمار بوده است و بعد از خاموش شدن خودبخودی آلارم دستگاه، عمل شروع می شود و در حین عمل جراحی نیز هیچ گونه آلارمی از دستگاه شنیده نشده است. ولی بعد از پایان عمل متوجه سوختگی ساق پای بیمار شده و محل سوختگی توسط پزشک چک می گردد و محل سوختگی شستشو و پانسمان می شود. بعد از عمل نیز دستگاه توسط تجهیزات پزشکی چک شده و از نظر ایشان کاملاً سالم بوده است.
علل رویداد حادثه	❖ چک نکردن درست اتصالات دستگاه کوتر با بیمار ❖ عدم وصل کامل اتصالات به بیمار ❖ عدم توجه به آلارم دستگاه ❖ عدم بررسی بیمار حین عمل جراحی
اقدامات اصلاحی	❖ چک اتصالات به بیمار حین عمل جراحی ❖ چک دستگاه های موجود در اتاق عمل قبل از شروع عمل جراحی ❖ اهمیت دادن به هر گونه آلارم دستگاه ها ❖ پایش مداوم بیمار حین عمل جراحی ❖ چک دوره ای تجهیزات اتاق عمل توسط واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان