

عنوان	سوختگی با کوتر
شرح حادثه	مددجو خانم ۲۵ ساله، سزارین G1 با سن بارداری ۳۳ هفته در تاریخ ۹۸/۹/۲۷ ساعت ۰۰:۴۵ به علت دو قلوئی و بریچ بودن به اتاق عمل منتقل شده. تحت سزارین قرار می گیرد. بیمار حین عمل از ناحیه پا دچار سوختگی می شود. به سوپروایزر درمانی اطلاع داده می شود. به پزشک طب اورژانس جهت ویزیت بیمار در ریکاوری اطلاع داده می شود که بر بالین بیمار حاضر شده و وی را ویزیت می نماید. برای بیمار پماد زینک و نیتروفرانژون order می شود. در ریکاوری محل سوختگی با پمادهای مربوطه پانسمان می شود. بیمار تحویل بخش جراحی زنان داده شد. تاریخ ۹۸/۹/۲۷ درخواست مشاوره جراحی شده که در ساعت ۱۴:۰۰ انجام و طبق آن سوختگی درجه سه عنوان شده است که دستور پانسمان با گاز وازلین داده شده و فردای آن روز مورخ ۹۸/۰۹/۲۸ پس از ویزیت مجدد توسط پزشک مشاور به OR منتقل و دبرید زخم سوختگی انجام می شود.
علل رویداد حادثه	✓ عدم بکارگیری تدابیر کافی جهت پیشگیری از سوختگی ✓ عدم امکان استفاده از دستگاههای کوتری با ایمنی بالا برای تمامی اتاق عملها به دلیل تعداد کم آنها
اقدامات اصلاحی	✓ برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل اتاق عمل در خصوص بازآموزی نکات و تدابیر پیشگیرانه جهت سوختگی ✓ خرید سه دستگاه کوتر جدید با قابلیت ایمنی بالا